



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL**

**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**COP – SANTA MARIA**

**VISITA DE CARÁTER TÉCNICO E CORRETIVO**  
**DE MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS APRESENTADAS**



## ÍNDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Página</u>
1- Introdução	03
2- Identificação e Localização	03
3- Vistoria in loco	04
4- Considerações Finais	11



# 1. Introdução

O objetivo da vistoria que originou o presente relatório é identificar problemas quanto a funcionalidade e estado de conservação da quadra coberta localizada no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria.

O presente relatório é fotográfico e descritivo e pretende apresentar de forma simplificada os maiores problemas identificados na edificação existentes.

# 2. Identificação e localização

A quadra coberta está localizada no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, em Quadra Central 3, área Especial 4.

Figura 1- COP. Santa Maria



Fonte: Google Maps



### 3. Vistoria in loco

---

A equipe técnica desta Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal procedeu com vistoria in loco para o levantamento de correções necessárias.

**Figura 1- Vista geral do interior da quadra**



Fonte: Autores

**Figura 2- Piso com pintura desgastada**



Fonte: Autores





**Figura 3- Piso com pintura desgastada**



Fonte: Autores

**Figura 4- Abertura lateral em toda a sua extensão sem proteção a intempéries**



Fonte: Autores




**Figura 5- Abertura lateral em toda a sua extensão sem proteção a intempéries**



Fonte: Autores

**Figura 6- Vista da área interna da quadra**



Fonte: Autores





**Figura 7- Abertura lateral em toda a sua extensão sem proteção a intempéries**



Fonte: Autores

**Figura 8- Visão geral da arquibancada**



Fonte: Autores



**Figura 9- Arquibancada com desgaste na pintura**



Fonte: Autores

**Figura 10- Arquibancada com desgaste na pintura**



Fonte: Autores





Figura 11 – Teste de refletores foi realizado



Fonte: Autores

Figura 12 – Os refletores estão localizados apenas na lateral da quadra, sendo estes insuficientes para iluminar toda a quadra



Fonte: Autores



**Figura 13 –Foi identificado em uma das telhas orifícios**



Fonte: Autores



## 4. Considerações Finais

---

Como apresentado no presente relatório através de fotografias a quadra coberta necessita de correções pontuais, tais como revitalização do piso, fechamento da lateral da quadra, visto que a estrutura hoje existente não protege a quadra de intempéries fazendo com que em dias chuvosos a mesma fique inutilizada, importante ressaltar ainda a ineficiência quanto a iluminação do espaço.

Brasília 08 de Dezembro de 2020

Elaborado por Equipe Técnica:

Gustavo Alves Soares

Matrícula: 2795078